



**Freiwillige
Feuerwehr
Grossselfingen**

Einsatzbericht

Einsatzstichwort	F3_Rauch
Lage	Unklare Rauchentwicklung im Heizungsraum
Bericht	Beim Eintreffen war das EG und der Heizraum verraucht. Offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Gebäude wurde belüftet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Ursache war eine Verpuffung im Holzofen im 1.OG.
Fahrzeuge im Einsatz	FL GRO 1/19 DRK FL GRO 1/46 Polizei FL GRO 1/47 WBK Bisingen

